



COMUNE DI BRONTE

Città Metropolitana di Catania



PIANO DI EMERGENZA COMUNALE

*Revisione ed integrazione del Piano Comunale di Protezione Civile
2018*

RISCHIO INCENDI DI INTERFACCIA



RISCHIO INCENDI DI INTERFACCIA

**SCHEDE ANALISI DELLA
VULNERABILITA' DEGLI ESPOSTI**

REDATTO DA:

Dott. Ing. Salvatore Caudullo 

Geom. Angelo Spitaleri 

Geom. Biagio Lupo 

SCALA

ALL. E - E2

DATA: LUGLIO 2020

EDIFICIO 1

ANALISI DELLA VULNERABILITA'

CASTELLO NELSON		1	
		<i>Valori teorici</i>	Valore assegnato
C.DA ERRANTERIA -V. LE S. MARIA DI MANIACE			
Incendiabilità			2
Struttura in cemento armato lontana da fonti combustibili		1	
Struttura in c.a. o in muratura con presenza di fonti combustibili		2	
Struttura in legno		3	
Sensibilità dell'esposto			8
VEDI TABELLA		10	
VEDI TABELLA		8	
VEDI TABELLA		5	
VEDI TABELLA		2	
Vie di Fuga			2
Tre o più vie di fuga		1	
Due vie di fuga		2	
Una via di fuga		3	
VALORE VULNERABILITA'		12	

EDIFICIO 2

ANALISI DELLA VULNERABILITA'

SCUOLA ELEMENTARE "SCIAROTTA"		2	
VIA G. B. PERGOLESÌ		<i>Valori teorici</i>	Valore assegnato
Incendiabilità			2
Struttura in cemento armato lontana da fonti combustibili		1	
Struttura in c.a. o in muratura con presenza di fonti combustibili		2	
Struttura in legno		3	
Sensibilità dell'esposto			10
VEDI TABELLA		10	
VEDI TABELLA		8	
VEDI TABELLA		5	
VEDI TABELLA		2	
Vie di Fuga			3
Tre o più vie di fuga		1	
Due vie di fuga		2	
Una via di fuga		3	
VALORE VULNERABILITA'		15	

EDIFICIO 3

ANALISI DELLA VULNERABILITA'

CENTRO COMMERCIALE "LE DRUPE"	3	Valore assegnato
VIA G. B. PERGOLESÌ, 1	<i>Valori teorici</i>	
Incendiabilità		2
Struttura in cemento armato lontana da fonti combustibili	1	
Struttura in c.a. o in muratura con presenza di fonti combustibili	2	
Struttura in legno	3	
Sensibilità dell'esposto		8
VEDI TABELLA	10	
VEDI TABELLA	8	
VEDI TABELLA	5	
VEDI TABELLA	2	
Vie di Fuga		1
Tre o più vie di fuga	1	
Due vie di fuga	2	
Una via di fuga	3	
VALORE VULNERABILITA'		11

EDIFICIO 4

ANALISI DELLA VULNERABILITA'

CAMPO DA CALCIO E PALESTRA		4	Valore assegnato
VIA DALMAZIA	<i>Valori teorici</i>		
Incendiabilità			2
Struttura in cemento armato lontana da fonti combustibili	1		
Struttura in c.a. o in muratura con presenza di fonti combustibili	2		
Struttura in legno	3		
Sensibilità dell'esposto			8
VEDI TABELLA	10		
VEDI TABELLA	8		
VEDI TABELLA	5		
VEDI TABELLA	2		
Vie di Fuga			3
Tre o più vie di fuga	1		
Due vie di fuga	2		
Una via di fuga	3		
VALORE VULNERABILITA'			13

EDIFICIO 5

ANALISI DELLA VULNERABILITA'

SEDE UFFICI ASP N.3 U.O. IGIENE PUBBLICA	5	Valore assegnato
VIA MARZIANO, 52	<i>Valori teorici</i>	
Incendiabilità		
Struttura in cemento armato lontana da fonti combustibili	1	1
Struttura in c.a. o in muratura con presenza di fonti combustibili	2	
Struttura in legno	3	
Sensibilità dell'esposto		
VEDI TABELLA	10	10
VEDI TABELLA	8	
VEDI TABELLA	5	
VEDI TABELLA	2	
Vie di Fuga		
Tre o più vie di fuga	1	3
Due vie di fuga	2	
Una via di fuga	3	
VALORE VULNERABILITA'		14

EDIFICIO 6

ANALISI DELLA VULNERABILITA'

TRIBUNALE - UFFICIO GIUDICE DI PACE	6	Valore assegnato
VIA AMEDEO DUCA D'AOSTA 29	<i>Valori teorici</i>	
Incendiabilità		2
Struttura in cemento armato lontana da fonti combustibili	1	
Struttura in c.a. o in muratura con presenza di fonti combustibili	2	
Struttura in legno	3	
Sensibilità dell'esposto		10
VEDI TABELLA	10	
VEDI TABELLA	8	
VEDI TABELLA	5	
VEDI TABELLA	2	
Vie di Fuga		3
Tre o più vie di fuga	1	
Due vie di fuga	2	
Una via di fuga	3	
VALORE VULNERABILITA'		15

EDIFICIO 7

ANALISI DELLA VULNERABILITA'

VILLA COMUNALE		7	
		<i>Valori teorici</i>	Valore assegnato
VIALE CATANIA			
Incendiabilità			2
Struttura in cemento armato lontana da fonti combustibili		1	
Struttura in c.a. o in muratura con presenza di fonti combustibili		2	
Struttura in legno		3	
Sensibilità dell'esposto			5
VEDI TABELLA		10	
VEDI TABELLA		8	
VEDI TABELLA		5	
VEDI TABELLA		2	
Vie di Fuga			3
Tre o più vie di fuga		1	
Due vie di fuga		2	
Una via di fuga		3	
VALORE VULNERABILITA'		10	

EDIFICIO 8

ANALISI DELLA VULNERABILITA'

DISTRIBUTORE CARBURANTE "ENI"		8
VIALE CATANIA	Valori teorici	Valore assegnato
Incendiabilità		2
Struttura in cemento armato lontana da fonti combustibili	1	
Struttura in c.a. o in muratura con presenza di fonti combustibili	2	
Struttura in legno	3	
Sensibilità dell'esposto		8
VEDI TABELLA	10	
VEDI TABELLA	8	
VEDI TABELLA	5	
VEDI TABELLA	2	
Vie di Fuga		3
Tre o più vie di fuga	1	
Due vie di fuga	2	
Una via di fuga	3	
VALORE VULNERABILITA'		13

EDIFICIO 9

ANALISI DELLA VULNERABILITA'

SEDE EX INAM - POLIAMBULATORI	9	Valore assegnato
VIALE CATANIA, 3	<i>Valori teorici</i>	
Incendiabilità		2
Struttura in cemento armato lontana da fonti combustibili	1	
Struttura in c.a. o in muratura con presenza di fonti combustibili	2	
Struttura in legno	3	
Sensibilità dell'esposto		8
VEDI TABELLA	10	
VEDI TABELLA	8	
VEDI TABELLA	5	
VEDI TABELLA	2	
Vie di Fuga		3
Tre o più vie di fuga	1	
Due vie di fuga	2	
Una via di fuga	3	
VALORE VULNERABILITA'		13

EDIFICIO 10

ANALISI DELLA VULNERABILITA'

SERVIZI DECENTRATI EX PARCHEGGIO MULTIPIANO		10	
VIALE CATANIA	<i>Valori teorici</i>		Valore assegnato
Incendiabilità			2
Struttura in cemento armato lontana da fonti combustibili	1		
Struttura in c.a. o in muratura con presenza di fonti combustibili	2		
Struttura in legno	3		
Sensibilità dell'esposto			8
VEDI TABELLA	10		
VEDI TABELLA	8		
VEDI TABELLA	5		
VEDI TABELLA	2		
Vie di Fuga			3
Tre o più vie di fuga	1		
Due vie di fuga	2		
Una via di fuga	3		
VALORE VULNERABILITA'			13

EDIFICIO 11

ANALISI DELLA VULNERABILITA'

PARCO URBANO		11	Valore assegnato
V. LE CAV. DI VITT. VENETO	<i>Valori teorici</i>		
Incendiabilità			2
Struttura in cemento armato lontana da fonti combustibili	1		
Struttura in c.a. o in muratura con presenza di fonti combustibili	2		
Struttura in legno	3		
Sensibilità dell'esposto			5
VEDI TABELLA	10		
VEDI TABELLA	8		
VEDI TABELLA	5		
VEDI TABELLA	2		
Vie di Fuga			2
Tre o più vie di fuga	1		
Due vie di fuga	2		
Una via di fuga	3		
VALORE VULNERABILITA'			9

EDIFICIO 11

ANALISI DELLA VULNERABILITA'

DISTRIBUTORE CARBURANTE "ESSO" 11 BIS		
V. LE CAV. DI VITT. VENETO	<i>Valori teorici</i>	Valore assegnato
Incendiabilità		2
Struttura in cemento armato lontana da fonti combustibili	1	
Struttura in c.a. o in muratura con presenza di fonti combustibili	2	
Struttura in legno	3	
Sensibilità dell'esposto		8
VEDI TABELLA	10	
VEDI TABELLA	8	
VEDI TABELLA	5	
VEDI TABELLA	2	
Vie di Fuga		3
Tre o più vie di fuga	1	
Due vie di fuga	2	
Una via di fuga	3	
VALORE VULNERABILITA'		13

EDIFICIO 12

ANALISI DELLA VULNERABILITA'

CHIESA SANTA MARIA DELLA CATENA		12	Valore assegnato
CORSO UMBERTO, 112		<i>Valori teorici</i>	
Incendiabilità			2
Struttura in cemento armato lontana da fonti combustibili		1	
Struttura in c.a. o in muratura con presenza di fonti combustibili		2	
Struttura in legno		3	
Sensibilità dell'esposto			8
VEDI TABELLA		10	
VEDI TABELLA		8	
VEDI TABELLA		5	
VEDI TABELLA		2	
Vie di Fuga			3
Tre o più vie di fuga		1	
Due vie di fuga		2	
Una via di fuga		3	
VALORE VULNERABILITA'			13

EDIFICIO 13

ANALISI DELLA VULNERABILITA'

CHIESA SAN VITO		13	Valore assegnato
PIAZZA S. VITO	<i>Valori teorici</i>		
Incendiabilità			2
Struttura in cemento armato lontana da fonti combustibili	1		
Struttura in c.a. o in muratura con presenza di fonti combustibili	2		
Struttura in legno	3		
Sensibilità dell'esposto			8
VEDI TABELLA	10		
VEDI TABELLA	8		
VEDI TABELLA	5		
VEDI TABELLA	2		
Vie di Fuga			3
Tre o più vie di fuga	1		
Due vie di fuga	2		
Una via di fuga	3		
VALORE VULNERABILITA'		13	

EDIFICIO 14

ANALISI DELLA VULNERABILITA'

DISTRIBUTORE CARBURANTE "ALBA"		14	
VIALE CAV. DI VITT. VENETO, 42		Valori teorici	Valore assegnato
Incendiabilità			2
Struttura in cemento armato lontana da fonti combustibili		1	
Struttura in c.a. o in muratura con presenza di fonti combustibili		2	
Struttura in legno		3	
Sensibilità dell'esposto			8
VEDI TABELLA		10	
VEDI TABELLA		8	
VEDI TABELLA		5	
VEDI TABELLA		2	
Vie di Fuga			2
Tre o più vie di fuga		1	
Due vie di fuga		2	
Una via di fuga		3	
VALORE VULNERABILITA'			12

EDIFICIO 15

ANALISI DELLA VULNERABILITA'

DISTRIBUTORE CARBURANTE "ESSO"		15	
V. LE CAV. DI VITT. VENETO, 28		<i>Valori teorici</i>	Valore assegnato
Incendiabilità			2
Struttura in cemento armato lontana da fonti combustibili		1	
Struttura in c.a. o in muratura con presenza di fonti combustibili		2	
Struttura in legno		3	
Sensibilità dell'esposto			8
VEDI TABELLA		10	
VEDI TABELLA		8	
VEDI TABELLA		5	
VEDI TABELLA		2	
Vie di Fuga			3
Tre o più vie di fuga		1	
Due vie di fuga		2	
Una via di fuga		3	
VALORE VULNERABILITA'			13

ANALISI DELLA VULNERABILITA'

CASA DI RIPOSO S. VINCENZO DE' PAOLI		16	
VIALE INDIPENDENZA	<i>Valori teorici</i>	Valore assegnato	
Incendiabilità			2
Struttura in cemento armato lontana da fonti combustibili	1		
Struttura in c.a. o in muratura con presenza di fonti combustibili	2		
Struttura in legno	3		
Sensibilità dell'esposto			10
VEDI TABELLA	10		
VEDI TABELLA	8		
VEDI TABELLA	5		
VEDI TABELLA	2		
Vie di Fuga			2
Tre o più vie di fuga	1		
Due vie di fuga	2		
Una via di fuga	3		
VALORE VULNERABILITA'			14

ANALISI DELLA VULNERABILITA'

RIPETITORI TELEFONIA MOBILE		17
C.DA POGGIO S. MARCO	<i>Valori teorici</i>	Valore assegnato
Incendiabilità		2
Struttura in cemento armato lontana da fonti combustibili	1	
Struttura in c.a. o in muratura con presenza di fonti combustibili	2	
Struttura in legno	3	
Sensibilità dell'esposto		8
VEDI TABELLA	10	
VEDI TABELLA	8	
VEDI TABELLA	5	
VEDI TABELLA	2	
Vie di Fuga		3
Tre o più vie di fuga	1	
Due vie di fuga	2	
Una via di fuga	3	
VALORE VULNERABILITA'		13

ANALISI DELLA VULNERABILITA'

ZONA ARTIGIANALE		18	
		<i>Valori teorici</i>	Valore assegnato
VIALE J. KENNEDY			
Incendiabilità			2
Struttura in cemento armato lontana da fonti combustibili	1		
Struttura in c.a. o in muratura con presenza di fonti combustibili	2		
Struttura in legno	3		
Sensibilità dell'esposto			8
VEDI TABELLA	10		
VEDI TABELLA	8		
VEDI TABELLA	5		
VEDI TABELLA	2		
Vie di Fuga			3
Tre o più vie di fuga	1		
Due vie di fuga	2		
Una via di fuga	3		
VALORE VULNERABILITA'			13

EDIFICIO 19

ANALISI DELLA VULNERABILITA'

ELISUPERFICIE - SERBATOIO IDRICO		19	
Zona P.E.P 167 c.da Sciara S. Antonio ingresso Via Polonia	<i>Valori teorici</i>		Valore assegnato
Incendiabilità			1
Struttura in cemento armato lontana da fonti combustibili	1		
Struttura in c.a. o in muratura con presenza di fonti combustibili	2		
Struttura in legno	3		
Sensibilità dell'esposto			8
VEDI TABELLA	10		
VEDI TABELLA	8		
VEDI TABELLA	5		
VEDI TABELLA	2		
Vie di Fuga			3
Tre o più vie di fuga	1		
Due vie di fuga	2		
Una via di fuga	3		
VALORE VULNERABILITA'			12

ANALISI DELLA VULNERABILITA'

SALA RICEVIMENTI "VILLA ETRUSCA"		20	
VIALE J. KENNEDY, 41	<i>Valori teorici</i>		Valore assegnato
Incendiabilità			2
Struttura in cemento armato lontana da fonti combustibili	1		
Struttura in c.a. o in muratura con presenza di fonti combustibili	2		
Struttura in legno	3		
Sensibilità dell'esposto			8
VEDI TABELLA	10		
VEDI TABELLA	8		
VEDI TABELLA	5		
VEDI TABELLA	2		
Vie di Fuga			3
Tre o più vie di fuga	1		
Due vie di fuga	2		
Una via di fuga	3		
VALORE VULNERABILITA'			13

EDIFICIO 21

ANALISI DELLA VULNERABILITA'

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE "BENEDETTO RADICE"		21	
VIA SARAJEVO, 1	Valori teorici	Valore assegnato	
Incendiabilità		2	
Struttura in cemento armato lontana da fonti combustibili	1		
Struttura in c.a. o in muratura con presenza di fonti combustibili	2		
Struttura in legno	3		
Sensibilità dell'esposto		10	
VEDI TABELLA	10		
VEDI TABELLA	8		
VEDI TABELLA	5		
VEDI TABELLA	2		
Vie di Fuga		2	
Tre o più vie di fuga	1		
Due vie di fuga	2		
Una via di fuga	3		
VALORE VULNERABILITA'		14	

ANALISI DELLA VULNERABILITA'

COMANDO STAZIONE CARABINIERI		22
VIA MATTEO SELVAGGI	<i>Valori teorici</i>	Valore assegnato
Incendiabilità		2
Struttura in cemento armato lontana da fonti combustibili	1	
Struttura in c.a. o in muratura con presenza di fonti combustibili	2	
Struttura in legno	3	
Sensibilità dell'esposto		10
VEDI TABELLA	10	
VEDI TABELLA	8	
VEDI TABELLA	5	
VEDI TABELLA	2	
Vie di Fuga		2
Tre o più vie di fuga	1	
Due vie di fuga	2	
Una via di fuga	3	
VALORE VULNERABILITA'		14

ANALISI DELLA VULNERABILITA'

CENTRO COMMERCIALE "EUROSPIN"		23	
VIA GEN. AMEGLIO, 1	<i>Valori teorici</i>		Valore assegnato
Incendiabilità			2
Struttura in cemento armato lontana da fonti combustibili	1		
Struttura in c.a. o in muratura con presenza di fonti combustibili	2		
Struttura in legno	3		
Sensibilità dell'esposto			8
VEDI TABELLA	10		
VEDI TABELLA	8		
VEDI TABELLA	5		
VEDI TABELLA	2		
Vie di Fuga			2
Tre o più vie di fuga	1		
Due vie di fuga	2		
Una via di fuga	3		
VALORE VULNERABILITA'			12

EDIFICIO 24

ANALISI DELLA VULNERABILITA'

SUPERMERCATO "BUONDI" "		24	
VIA FILIPPO RACITI, 4	Valori teorici	Valore assegnato	
Incendiabilità			2
Struttura in cemento armato lontana da fonti combustibili	1		
Struttura in c.a. o in muratura con presenza di fonti combustibili	2		
Struttura in legno	3		
Sensibilità dell'esposto			8
VEDI TABELLA	10		
VEDI TABELLA	8		
VEDI TABELLA	5		
VEDI TABELLA	2		
Vie di Fuga			3
Tre o più vie di fuga	1		
Due vie di fuga	2		
Una via di fuga	3		
VALORE VULNERABILITA'			13

ANALISI DELLA VULNERABILITA'

DISTRIBUTORE CARBURANTE "PETROL COMPANY"		25	
VIA MESSINA, 207	<i>Valori teorici</i>		Valore assegnato
Incendiabilità			2
Struttura in cemento armato lontana da fonti combustibili	1		
Struttura in c.a. o in muratura con presenza di fonti combustibili	2		
Struttura in legno	3		
Sensibilità dell'esposto			8
VEDI TABELLA	10		
VEDI TABELLA	8		
VEDI TABELLA	5		
VEDI TABELLA	2		
Vie di Fuga			3
Tre o più vie di fuga	1		
Due vie di fuga	2		
Una via di fuga	3		
VALORE VULNERABILITA'		13	

ANALISI DELLA VULNERABILITA'

MERCATO COPERTO		26	
VIA MOSE'	<i>Valori teorici</i>		Valore assegnato
Incendiabilità			2
Struttura in cemento armato lontana da fonti combustibili	1		
Struttura in c.a. o in muratura con presenza di fonti combustibili	2		
Struttura in legno	3		
Sensibilità dell'esposto			8
VEDI TABELLA	10		
VEDI TABELLA	8		
VEDI TABELLA	5		
VEDI TABELLA	2		
Vie di Fuga			2
Tre o più vie di fuga	1		
Due vie di fuga	2		
Una via di fuga	3		
VALORE VULNERABILITA'			12

EDIFICIO 27

ANALISI DELLA VULNERABILITA'

CHIESA MADONNA DEL RIPARO		27	
VIA MADONNA DEL RIPARO	Valori teorici	Valore assegnato	
Incendiabilità			2
Struttura in cemento armato lontana da fonti combustibili	1		
Struttura in c.a. o in muratura con presenza di fonti combustibili	2		
Struttura in legno	3		
Sensibilità dell'esposto			8
VEDI TABELLA	10		
VEDI TABELLA	8		
VEDI TABELLA	5		
VEDI TABELLA	2		
Vie di Fuga			3
Tre o più vie di fuga	1		
Due vie di fuga	2		
Una via di fuga	3		
VALORE VULNERABILITA'			13

ANALISI DELLA VULNERABILITA'

PARCO URBANO		28	
RETROSTANTE SCUOLE MEDIE		Valori teorici	Valore assegnato
Incendiabilità			2
Struttura in cemento armato lontana da fonti combustibili		1	
Struttura in c.a. o in muratura con presenza di fonti combustibili		2	
Struttura in legno		3	
Sensibilità dell'esposto			5
VEDI TABELLA		10	
VEDI TABELLA		8	
VEDI TABELLA		5	
VEDI TABELLA		2	
Vie di Fuga			2
Tre o più vie di fuga		1	
Due vie di fuga		2	
Una via di fuga		3	
VALORE VULNERABILITA'			9

EDIFICIO 29

ANALISI DELLA VULNERABILITA'

SCUOLE MEDIA "L. CASTIGLIONE"		29	Valore assegnato
PIAZZA AVV. V. CASTIGLIONE		Valori teorici	
Incendiabilità			2
Struttura in cemento armato lontana da fonti combustibili		1	
Struttura in c.a. o in muratura con presenza di fonti combustibili		2	
Struttura in legno		3	
Sensibilità dell'esposto			10
VEDI TABELLA		10	
VEDI TABELLA		8	
VEDI TABELLA		5	
VEDI TABELLA		2	
Vie di Fuga			2
Tre o più vie di fuga		1	
Due vie di fuga		2	
Una via di fuga		3	
VALORE VULNERABILITA'			14

ANALISI DELLA VULNERABILITA'

DISTRIBUTORE CARBURANTE "VIR PETROLI"		30	
PIAZZA CADORNA, 6	Valori teorici	Valore assegnato	
Incendiabilità			2
Struttura in cemento armato lontana da fonti combustibili	1		
Struttura in c.a. o in muratura con presenza di fonti combustibili	2		
Struttura in legno	3		
Sensibilità dell'esposto			8
VEDI TABELLA	10		
VEDI TABELLA	8		
VEDI TABELLA	5		
VEDI TABELLA	2		
Vie di Fuga			2
Tre o più vie di fuga	1		
Due vie di fuga	2		
Una via di fuga	3		
VALORE VULNERABILITA'			12

ANALISI DELLA VULNERABILITA'

COMANDO DISTACCAMENTO GUARDIA FORESTALE		31	
PIAZZA CADORNA, 1	<i>Valori teorici</i>		Valore assegnato
Incendiabilità			2
Struttura in cemento armato lontana da fonti combustibili	1		
Struttura in c.a. o in muratura con presenza di fonti combustibili	2		
Struttura in legno	3		
Sensibilità dell'esposto			10
VEDI TABELLA	10		
VEDI TABELLA	8		
VEDI TABELLA	5		
VEDI TABELLA	2		
Vie di Fuga			3
Tre o più vie di fuga	1		
Due vie di fuga	2		
Una via di fuga	3		
VALORE VULNERABILITA'			15

EDIFICIO 32

ANALISI DELLA VULNERABILITA'

CHIESA S. NICOLA		32	Valore assegnato
VIA PALERMO	<i>Valori teorici</i>		
Incendiabilità			2
Struttura in cemento armato lontana da fonti combustibili	1		
Struttura in c.a. o in muratura con presenza di fonti combustibili	2		
Struttura in legno	3		
Sensibilità dell'esposto			8
VEDI TABELLA	10		
VEDI TABELLA	8		
VEDI TABELLA	5		
VEDI TABELLA	2		
Vie di Fuga			3
Tre o più vie di fuga	1		
Due vie di fuga	2		
Una via di fuga	3		
VALORE VULNERABILITA'			13

ANALISI DELLA VULNERABILITA'

CENTRO COMMERCIALE "ETNA GOLD"		33	
VIA PALERMO	<i>Valori teorici</i>		Valore assegnato
Incendiabilità			2
Struttura in cemento armato lontana da fonti combustibili	1		
Struttura in c.a. o in muratura con presenza di fonti combustibili	2		
Struttura in legno	3		
Sensibilità dell'esposto			8
VEDI TABELLA	10		
VEDI TABELLA	8		
VEDI TABELLA	5		
VEDI TABELLA	2		
Vie di Fuga			2
Tre o più vie di fuga	1		
Due vie di fuga	2		
Una via di fuga	3		
VALORE VULNERABILITA'			12

EDIFICIO 34

ANALISI DELLA VULNERABILITA'

DISTRIBUTORE CARBURANTE "SP"		34	
VIA PALERMO	Valori teorici		Valore assegnato
Incendiabilità			2
Struttura in cemento armato lontana da fonti combustibili	1		
Struttura in c.a. o in muratura con presenza di fonti combustibili	2		
Struttura in legno	3		
Sensibilità dell'esposto			8
VEDI TABELLA	10		
VEDI TABELLA	8		
VEDI TABELLA	5		
VEDI TABELLA	2		
Vie di Fuga			3
Tre o più vie di fuga	1		
Due vie di fuga	2		
Una via di fuga	3		
VALORE VULNERABILITA'			13

ANALISI DELLA VULNERABILITA'

CHIESA SANT'AGATA		35	
VIALE REGINA MARGHERITA, 53		<i>Valori teorici</i>	Valore assegnato
Incendiabilità			2
Struttura in cemento armato lontana da fonti combustibili	1		
Struttura in c.a. o in muratura con presenza di fonti combustibili	2		
Struttura in legno	3		
Sensibilità dell'esposto			8
VEDI TABELLA	10		
VEDI TABELLA	8		
VEDI TABELLA	5		
VEDI TABELLA	2		
Vie di Fuga			3
Tre o più vie di fuga	1		
Due vie di fuga	2		
Una via di fuga	3		
VALORE VULNERABILITA'			13

EDIFICIO 36

ANALISI DELLA VULNERABILITA'

EX CARCERE MANDAMENTALE archivio comunale-deposito mezzi		36	
VIA PALERMO	Valori teorici	Valore assegnato	
Incendiabilità		2	
Struttura in cemento armato lontana da fonti combustibili	1		
Struttura in c.a. o in muratura con presenza di fonti combustibili	2		
Struttura in legno	3		
Sensibilità dell'esposto		10	
VEDI TABELLA	10		
VEDI TABELLA	8		
VEDI TABELLA	5		
VEDI TABELLA	2		
Vie di Fuga		3	
Tre o più vie di fuga	1		
Due vie di fuga	2		
Una via di fuga	3		
VALORE VULNERABILITA'		15	

EDIFICIO 37

ANALISI DELLA VULNERABILITA'

POZZO ENI "SAN NICOLA 5"		37	
C.DA S. NICOLA	Valori teorici		Valore assegnato
Incendiabilità			2
Struttura in cemento armato lontana da fonti combustibili	1		
Struttura in c.a. o in muratura con presenza di fonti combustibili	2		
Struttura in legno	3		
Sensibilità dell'esposto			8
VEDI TABELLA	10		
VEDI TABELLA	8		
VEDI TABELLA	5		
VEDI TABELLA	2		
Vie di Fuga			3
Tre o più vie di fuga	1		
Due vie di fuga	2		
Una via di fuga	3		
VALORE VULNERABILITA'			13

ANALISI DELLA VULNERABILITA'

CENTRALE GAS "ENI"		38	
		<i>Valori teorici</i>	Valore assegnato
C.DA CANTERA			
Incendiabilità			2
Struttura in cemento armato lontana da fonti combustibili		1	
Struttura in c.a. o in muratura con presenza di fonti combustibili		2	
Struttura in legno		3	
Sensibilità dell'esposto			8
VEDI TABELLA		10	
VEDI TABELLA		8	
VEDI TABELLA		5	
VEDI TABELLA		2	
Vie di Fuga			3
Tre o più vie di fuga		1	
Due vie di fuga		2	
Una via di fuga		3	
VALORE VULNERABILITA'			13

ANALISI DELLA VULNERABILITA'

DEPURATORE		39	
C.DA CANTERA	Valori teorici		Valore assegnato
Incendiabilità			2
Struttura in cemento armato lontana da fonti combustibili	1		
Struttura in c.a. o in muratura con presenza di fonti combustibili	2		
Struttura in legno	3		
Sensibilità dell'esposto			5
VEDI TABELLA	10		
VEDI TABELLA	8		
VEDI TABELLA	5		
VEDI TABELLA	2		
Vie di Fuga			3
Tre o più vie di fuga	1		
Due vie di fuga	2		
Una via di fuga	3		
VALORE VULNERABILITA'			10

ANALISI DELLA VULNERABILITA'

IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO IDRICO	40	
C.DA RINAZZO	<i>Valori teorici</i>	Valore assegnato
Incendiabilità		2
Struttura in cemento armato lontana da fonti combustibili	1	
Struttura in c.a. o in muratura con presenza di fonti combustibili	2	
Struttura in legno	3	
Sensibilità dell'esposto		10
VEDI TABELLA	10	
VEDI TABELLA	8	
VEDI TABELLA	5	
VEDI TABELLA	2	
Vie di Fuga		3
Tre o più vie di fuga	1	
Due vie di fuga	2	
Una via di fuga	3	
VALORE VULNERABILITA'		15

ANALISI DELLA VULNERABILITA'

CIMITERO		41	
C.DA RINAZZO	<i>Valori teorici</i>		Valore assegnato
Incendiabilità			2
Struttura in cemento armato lontana da fonti combustibili	1		
Struttura in c.a. o in muratura con presenza di fonti combustibili	2		
Struttura in legno	3		
Sensibilità dell'esposto			2
VEDI TABELLA	10		
VEDI TABELLA	8		
VEDI TABELLA	5		
VEDI TABELLA	2		
Vie di Fuga			3
Tre o più vie di fuga	1		
Due vie di fuga	2		
Una via di fuga	3		
VALORE VULNERABILITA'			7